

2024/04/03 系館與周遭空間震後之 結構、設施設備檢查與損壞初步報告

結構

目測判斷主要結構體無明顯損壞

系館正門



西南側



西北側



東南側



東北側



1樓大廳



設施設備

A36-304、305 燈座鬆脫

A36-304



A36-304 燈座鬆脫



A36-304燈座鬆脫



A36-305




A36-305燈座鬆脫



設施設備

A36-404、405 燈座、輕鋼架板材鬆脫，輕鋼架骨材斷開

A36-404



A36-404 輕鋼架骨材斷開



A36-404燈座、輕鋼架板材鬆脫



A36-405



A36-405 燈座鬆脫



A36-405燈座鬆脫



其他

消防池、電機房無明顯損壞，電梯仍可運作但請避免搭乘

