

本校校園安全檢視調查檢視結果整理

本校校園安全檢視調查檢視結果，師生在生活中認為仍可改善之安全死角臚列如下：

(一) 四校區共同問題

1. 增加路燈或停車場燈光亮度，加強巡邏機制。
2. 夜間路燈關閉時間可考慮再延長。
3. 校園安全死角增設監視器並定期檢視，確保設備正常運作。
4. 女生廁所感應式照明在夜間進入前一片漆黑，無法得知是否有人藏於其間；也會在上廁所上到一半時熄滅，易生人身安全危險。
5. 加強宣導強化同學安全意識，若需至較偏僻處應結伴。

(二) 各校區個別問題

※蘭潭校區

1. 學府路截彎取直，確保交通安全。
2. 便利商店前小溪加裝護欄。
3. 圖書館停車場行走道區域道路凹陷，請重新整補。
4. 改善愛的小路照明，強化愛的小路階梯止滑。
5. 愛的小路到大門旁停車場加裝護欄以維安全。
6. 綜合教學大樓停 B1 停車場及語中機房為安全死角，請強化安全措施。
7. 林牧路、昆蟲館旁車棚、食科館前道路不平坦、坑洞多。
8. 圖書館及綜合教學大樓後方較偏僻，改善燈光或加強巡邏。

※民雄校區

1. 民雄校區大門汽機車進出動線問題。
2. 鵝湖增設監視器或警報裝置。
3. 於安全死角加設行人經過照明設備達嚇阻效果。
4. 教育館後方夜間照明不足。
5. 教育館旁機車停放處凹凸不平，影響安全。
6. 機車停車場應多設幾支監視器。
7. 加設自修室求救設施及增強燈光。

8. 宿舍頂樓進出管制問題。

※新民校區

1. 增設緊急求救鈴。
2. 地下停車場、機車停車場燈光不足。

※林森校區

1. 廁所未設置緊急求救鈴。
2. 圖書館前廣場、圖書館至後方機車停車場走道光線不足。