

# 疑內輪差釀禍！屏東大貨車與微型電動二輪車碰撞 女騎士被輾斃

LTN 自由時報 2026/01/02 16:20 記者葉永騫／屏東報導

屏東市博愛路與廣東路口2日下午1點15分許發生死亡交通事故，63歲單姓婦人騎微型電動二輪車與劉姓男子駕駛的大貨車同向右轉，疑因內輪差死角，造成單姓婦人當場被輾斃，警方已調閱附近監視器，釐清事故原因。

屏東警方初步調查，23歲劉男駕駛營業大貨車，沿博愛路由南往北行駛並右轉進入廣東路時，與同向直行由63歲單婦騎乘的微型電動二輪車發生碰撞，女騎士倒地後被貨車輾過，當場失去生命跡象，劉姓駕駛酒測值0，警方已擴大調閱周遭監視器畫面，以釐清事故發生原因及責任歸屬。

警方呼籲，用路人行經路口務必減速慢行，大型車輛轉彎時應注意視線死角，機車騎士亦應提高警覺，注意大型車輛有內輪差的視覺死角，一定要遠離大型車輛，並共同遵守交通規則，以維護行車安全。

## 轉彎會產生內輪差，容易被車身碰撞

### 安全守則

- 大型車駕駛：轉彎時應減速慢行，再擺頭確認。
- 其他駕駛、行人：紅色範圍為內輪差危險區域，千萬別進入該區域，並應與大型車保持安全距離。



## 大型車確實有視野死角

### 安全守則

- 大型車的視野死角多，別以為大型車駕駛看得到你！
- 行人不貼近大型車輛前方過馬路，機車、自行車不與大型車併行或常開頭燈，儘量遠離大型車。

