



Himawari 紅外線雲圖

開始觀測 2025/07/07 00:30

結束觀測 2025/07/07 00:40



第4號颱風丹娜絲來襲

嘉義大學各校區災損情況

丹娜絲侵襲嘉義地區

氣象署自1958年有完整紀錄以來，丹娜絲是首個自嘉義登陸的颱風，自菲律賓賓一帶5日生成後逐漸往台灣海峽移動，同時發布海上颱風警報，6日陸上警報擴及全台，並於6日深夜11時40分左右登陸嘉義布袋，雲林縣口湖鄉觀測到17級強陣風，嘉義布袋則有14級強陣風；而強風也往內陸擴展，雲嘉南各地區也接連出現12、13級的強陣風。

「丹娜絲」颱風強大的風勢，造成嘉大各校區有樹木倒塌折斷、道路受阻及房舍損害等災損情形。


1958年後首個登陸嘉義的颱風

2025

丹娜絲颱風

襲臺總回顧

臺東恆春豪雨 澎雲嘉南暴風



114.7.7
午夜12:30
丹娜絲來襲
實況影像
(職員宿舍拍攝)



蘭潭校區風災後

大門口災情：

學府路道路路樹倒塌阻斷

昆蟲館後方道路樹木倒塌阻斷

大門口側景觀樹大片倒塌


大門口大榕樹倒塌(原有鋼架支撐)

大門口大王椰子樹倒塌阻斷道路



蘭潭校區風災後

機械系、工友室周遭災情：
樹木倒塌阻斷通行道路、壓
損機械設備、強風破壞屋簷



蘭潭校區災後

招待所及職員宿舍周遭損害：
聯外道路遭倒塌樹木阻斷、曬
衣棚架遭強風破壞、倒伏樹木
壓損機車



蘭潭校區災後

活動中心、嘉禾館
周遭災損：
景觀樹倒塌壓損休憩設施、阻斷道路
通行、倒伏樹木掩埋公車亭



蘭潭校區災後

行政大樓周遭損害：
周遭景觀樹遭強風連
根拔起破壞倒伏、附
近通行道路樹倒阻斷
通行



蘭潭校區災後

設施、房舍損害：
理工大樓門檔遭強
風毀損、雨水傾瀉
致舍內積水。
應化一館採光罩遭
強風破壞毀損
路牌、監視器遭強
風破壞傾倒
水生、食科系館師
生物品遭強風破壞
綜教大樓路燈破壞



蘭潭校區災後

校區及各系館前出入口及聯外道路遭倒塌樹木阻斷：

北側門出入口遭倒樹阻斷、綜教大樓機車場電線遭倒樹壓毀、農園館、森林館、動科館、食品工廠、木工廠出入口遭倒塌樹群堵塞、第五機車停車場柵欄壓毀



蘭潭校區災後

校區及各系館前出入口及聯外道路遭倒塌樹木阻斷：
工程館、生多館出入口遭倒塌樹群堵塞、
活動中心道路、嘉禾路、圖書館後方道路
遭倒樹阻斷。



民雄校區災後

民雄校區大門入口及各系館主要幹道周邊樹木倒塌及無數枝葉散落




新民校區災後

警衛室出入口柵欄機橫桿
斷裂、A、B棟電動門損壞
、校區內主要道路因倒塌
樹木阻斷、機踏車停車場
損壞、緊急連絡電話毀倒
、道路景觀燈、照明燈毀
損




林森校區災後

大門入口伸縮門強風吹倒毀損、房舍內物品散落、走廊積水、景觀樹倒塌阻斷道路



災後復原

114.7.7(一)清晨起總務處駐警隊即時巡視校園每個角落(公共區域)、即時排除警鈴聲、小型阻礙道路障礙路並即時回報，上午天亮後，各校區綠美化人員隨即到校，努力排除主要幹道倒樹，以求回復校園內通行能力。





簡報結束